



Volkswagen Golf United

EZ 07/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 187.620km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf United [DE - LimS3 1.4 TSI EU4, United, 2007 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ9W049414	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.620km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 185.844km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motor startet nicht ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Coming-Home-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Mittelarmlehne | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türlautsprecher vorn |
| • Verglasung grün / hinten schwarz getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Coming-Home-Paket | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Spiegel-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I	18.07.2008	16503	FMK00017K	2	M1	90/5000	1197
	M1	AC		4204-4304		1759-1759	
	W006SK1K9041414	OK		1464-1459		1210-1280	
	VOLVOVAGEN, VM				M75		
	1K			145	1820	1820	
	ACCAVAXQ			980	890	-	
	FM6FM5A007H002N1			980	890		
	001F			016	03750	073	
				1300	640	M5	
	VOLVOVAGEN-VM			195/65 R15 91H			
	Fr.z.Fahrz.bef.f.b. 8 Sp.			195/65 R15 91H			
	Kombilimousine					M9	
	10/220/160/2006/96B/EG			e1*2001/116*0242*24			
	Euro 4			24.04.2008	MK	D0257086	
	Benzin			=			
	0001	M462	M1390				
	F.F.F.21+40 u. 7.2/21+50 h.						
	Is 8 Stain*zu. Ger-Gen.-d. Ausn. max. 3120kg						
	at mit Anh.kupp. werkstänig verbaud und M.sp. Fahrz						
	vm.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V						
	O.E.9.Ausn.Vo.z.STVO*vw.NHK 1L 657g*						

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Verlieren



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Verlieren



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)