



Subaru Forester Active

EZ 06/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 249.559km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Forester Active [DE - SUV5 2.0 D EU5, Active, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1SJDLZ3DG019711	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.559km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.953km	Letzter Service am 09/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	195 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	200 	Heckklappe	240 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe lässt sich nicht öffnen!

Zusatzinformationen

Fahrzeug Innenraum stark verschmutzt und riecht unangenehm.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Aufprallschutz rundum
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- AUX-IN-Anschluss
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen verstellbar | • Kühlergrill Silberfarben |
| • Laderaumabdeckung | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchte |
| • Mittelkonsole | • Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Niveauregulierung |
| • Original Fahrzeug Farbe: Burnished Bronze Met | • Radstand 2640 mm |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachbediensystem Spracherkennung | • Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen schwarz | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.06.2013	7106	ADF00001 0	2	2	108/3600	190
M1	AC		4595		1795	
JF1SJDLZ3DG019711		0	1685-1735		1615-	
SUBARU			80			
SJ			150	2080	2080	
SJD			1080	1095		
OC0			1080	1095		
			76	2700	70	
			2000	750	5	
FORESTER						
FLJJI HEAVY IND.(J)			225/60R17 99V			
Pz 2 Pers.bef. b. 8 Spl.			225/60R17 99V			
Kombimotocycle						
715/2007*458(2012)			Gesb		1	
EURO5.J.P/C/L M. N11			*13*2007/45*1305*00			
Diesel			26.09.2012		K	EF290656
0002	35.00	1998				
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL ***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer, Blind)



Rücklicht (links) (Kratzer, Blind)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Anderer Schaden): Korrossion