



Volkswagen Crafter Kasten 30 mittellang Hochdach FWD

EZ 06/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 163.452km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 30 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 30 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZN9033145	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.452km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.955km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 225g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;// Fahrzeug foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

- | | |
|---|--|
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Wärmeschutzverglasung |
| • Verzurösen Laderaum | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet) |
| • Fahrassistenz-Paket 2 | • Funkschlüssel (2) klappbar |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Handschuhfach abschließbar |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar | • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) |
| • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasser |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Sprachsteuerungs-System |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Rückfahrkamera |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)




Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)