



Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 90 kW

EZ 10/2009 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 244.742km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Scirocco 1.4 TSI 90 kW [DE - Cp3 1.4 TSI EU5, 2008 - 2014]		
Kategorie Coupé	FIN WVWZZZ13ZAV418740	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Dämmglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|--|---|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sport-Paket |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Mittelarmlehne |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Innenausstattung: Stoff / Alcantara | • Fußmatten Textil |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









16.10.2009	0603	AOA000038	2	01	90	7500	200
M1	AD		4256			1810	
WVWZZZ13ZAV418740	5		1400-1410			1319	
VOLKSWAGEN, VW							
13			149		1690	1690	
ADCAXA			970		770		
FM6FM6AJ0087MGN1			970		770		
			76		3750	72	
						4	
SCIROCCO			205/50	R17	89H		
VOLKSWAGEN-VW			205/50	R17	89H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Coupe						97-	
715/2007*692/2008A			e1*2001/116*0471*04				
EUROS;A;PI/CI; M, N1 I			17.04.09	K	DS850577		
Benzin							
0001	35A0	1390					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrer­tür (Kratzer, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)