



## Volkswagen Passat Variant Comfortline

EZ 06/1999 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 335.183km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 21\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                       |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Passat Variant Comfortline |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WVWZZZ3BZYE005890                              | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>335.183km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                      | Leistung<br>116 PS (85 KW)                | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                   | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.896 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                          | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                            | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/1999                                        | Farbe<br>Silber                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                       | CO2-Emissionen<br>146g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 230  | Beifahrertür             | 120                                                                                        |
| Kotflügel vorne links   | 100                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                        |
| Türe hinten links       | 110                                                                                     | Türe hinten rechts       | 110                                                                                        |
| Seitenteil hinten links | 210  | Seitenteil hinten rechts | 1990  |
| Motorhaube              | 280  | Heckklappe               | 100                                                                                        |
| Dach                    | 100                                                                                     |                          |                                                                                            |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Blinkleuchten seitlich
- Comfortline
- Drehzahlmesser
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Kältemittel R 134 A
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic
- Reifen 195/65 R15 ..V
- Scheinwerfer Halogen H4
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

- Antriebsart: Frontantrieb

- Getriebe 5-Gang

- Servolenkung



## Sonderausstattung

---

- Außentemperaturanzeige

- Batterie 80 Ah

- Generator 120 A

- Kühlung verstärkt

- Motor 1,9 Ltr. - 85 kW TDI KAT (AJM)

- Motorhaubenisolierung

- Motorhaubenisolierung

- Lenkrad (Leder)

- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- Diebstahl-Warnanlage

- Elektron. Differentialsperre (EDS)

- Elektron. Differentialsperre (EDS)

- Fernbedienung für Zentralverriegelung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)