



Opel Corsa Innovation "110 Jahre"

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 138.853km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Innovation "110 Jahre" [DE - LimS3 1.2 EU4, Innovation 110 Jahre, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL0896108443	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.853km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.716km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben



(7 mm)



(7 mm)

Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	75
Motorhaube	85	Heckklappe	70
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: AEROBLAU/AIR BLUE
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW 16V KAT (Z 12 XEP / LB4)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Technik-Paket 1

- Verglasung getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)