



Renault Clio Edition Dynamique

EZ 01/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 200.055km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Edition Dynamique [DE - LimS3 1.6 16V, Edition Dynamique, 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN VF1CR190H34947592	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.055km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2.Sitzreihe
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,6 Ltr. - 65 kW 16V KAT
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) | • Fairway-Paket CD 4 x 15 Watt |
| • Metallic-Lackierung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Klimaanlage | • Innenraumfilter: Pollenfilter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.01.2006	3333	AAM00024	02	01	0065/05000	177
M1	AB		03986	--		1719--
VF1CR190H34947592	0		1495	--		01215-01300
RENAULT					00075	--
R			157		001630	001630
CR19			00940		00870	--
CR190H			00940		00870	--
			76		03750	71
CLIO			01200		0535	005--
RENAULT (F)					185/60 R15 (84)H	
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.					185/60 R15 (84)H	
SCHRAGHECKLIMOUSINE						
70/220*2003/76B/EG						
EURO 4					GRAU	7
BENZIN					e2*2001/116*0327*07	
0001	0462	01598			21.10.2005	K-VI947695
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2550KG*WW.AHK LT. EGTG/ABE*DAT						
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.01.2006*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Anderer Schaden): Azfgeklebt



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)