



Zustandsbericht

Kunde:

Berichtsnummer:

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

BMW 1 Limousine 120 M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA81GE0107T32700	Laufleistung abgelesen:	44540 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.06.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	13.08.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//DNZ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Benzin / Hybrid / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 115 kW (156 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	PORTIMAO BLAU METALLIC	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028	Polster Art:	Leder
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Maxxis	225/45/R18/95Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Maxxis	225/45/R18/95Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Maxxis	225/45/R18/95Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Maxxis	225/45/R18/95Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/50/R18/93H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/50/R18/93H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/50/R18/93H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/50/R18/93H 6 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Adaptives Fahrwerk M-Technic • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • BMW Live Cockpit Plus • Bremsenergieerückgewinnung • Dynamische Bremsleuchte • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Driving Assistant <i>Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem</i> • Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake) • Gepäckraumbeleuchtung • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Innenausstattung Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt) <i>Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Graphit</i> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System vorn	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktive Motorhaube • Armauflage vorn • Außenspiegel mit Projektionsfunktion • Bremsassistent • Dachhimmel Anthrazit • Dynamische Traction Control (DTC) • Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent) • Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System Performance Control • Fensterheber elektrisch • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System hinten • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic • Lichtassistent (Follow me home) • Motor 1,5 Ltr. - 125 kW Mild-Hybrid <i>Mild-Hybrid 125 kW (Motor 1,5 Ltr. - 115 kW)</i> • Parkbremse elektrisch



• Licht- und Regensensor • M Sport • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn • Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Radioempfang digital (DAB+) • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040) • Scheibenwaschdüsen heizbar • Seitenairbag vorn • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sportsitze vorn • Warndreieck	• Personalisierungssystem (Personal eSIM) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED • Service-System Gesetzlicher Notruf • Servolenkung Servotronic • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
---	---

Sonderausstattung	
• Aktivsitze vorn • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Innovations-Paket • LM-Felgen 8x18 (Y-Speiche 975, Bicolor, Midnight Grey, glanzgedreht) • Metallic-Lackierung • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Sitzheizung vorn	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung • Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus • Heckklappenbetätigung automatisch • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang • Lenkrad heizbar • Parkassistent-Paket Plus • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz) • Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**
Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:  Eingeschränkt geprüft **Motorlauf:**  Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis: *Fahrzeug hat Alters- und Gebrauchsspuren.

Schäden



Bauteil	Schaden
1. Stoßfänger Hinten	Beschädigt
2. Tür Hinten - Links	Delle Bis 60 Mm Mit Lackschaden
3. Tür Vorne - Links	Delle Bis 60 Mm Mit Lackschaden
4. Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren
5. Motorhaube	Gebrauchsspuren
6. Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
7. Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren



Bauteil	Schaden
8. Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Beschädigt
9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Beschädigt
10. Scheinwerfer rechts und links	Gebrauchsspuren
11. Fahrzeug Harz Kratzer Säure	Harz-/ Säureeinwirkung

12.	Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren
-----	-----------------------------	-----------------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



1. Stoßfänger Hinten

Beschädigt



1. Stoßfänger Hinten

Beschädigt



2. Tür Hinten - Links

Delle Bis 60 Mm Mit Lackschaden




2. Tür Hinten - Links

Delle Bis 60 Mm Mit Lackschaden



3. Tür Vorne - Links

Delle Bis 60 Mm Mit Lackschaden



3. Tür Vorne - Links

Delle Bis 60 Mm Mit Lackschaden



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



4. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



5. Motorhaube

Gebrauchsspuren



6. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



7. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



8. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Beschädigt



9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Beschädigt



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



10. Scheinwerfer rechts und links

Gebrauchsspuren



11. Fahrzeug Harz Kratzer Säure

Harz-/ Säureeinwirkung