



Volkswagen Passat Comfortline BlueMotion

EZ 11/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 175.093km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BlueMotion [DE - Kb5 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZFE058948	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.093km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.145km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kerben	(6 mm) Kerben	(6 mm) Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm) Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbagkontrolle leuchtet.

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach am Dachhimmel
• Ablagetasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Antennen-Diversity
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Ausstattungspaket: Licht + Sicht
• Auto-Hold-Funktion	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsanlage mit Rekuperationssystem	• Bremsassistent
• Chrom-Paket (1)	• Chromeinfassung Lichtschalter

• Chromleisten an Seitenfenstern	• Chromleisten vorn, seitlich und hinten
• Dachreling	• Doppeltonhorn
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Getränkehalter vorn mit Abdeckung	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle | • Winter-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Service-Nachweis TD

☒ 1a) Keine Durchführung wurde ☒ 2a) Ölwechsel-Service ☒ 3a) Inspektion ☒ 4a) mit Multischicht ☒ 5a) mit erweiterter Inspektionsanforderung ☒ 6a) Long & More® verwendet ☒ 7a) Kurbelgehäuseprüfung ☒ 8a) Reparaturempfehlung ☒ 9a) Kurbelgehäuse ☒ 10a) (auch auf dem Auftrag vermerkt) Service durchgeführt am: 12.11.25 Bei dem Stand: 165 945 Nachbegründung: Service durchgeführt von: M. Lohmann Stempel des Fachbetriebs: 11.11.25 Bei nächster Service-Termin: Service-Ereignis: (Werkstatt-Service-Intervall-Anzeige) oder: am (Datum): 11.26 oder: bei (km Stand): 195.8	☒ 1b) Nach Zusatzarbeiten - Werkstatt ☒ 2b) Ölwechsel ☒ 3b) Inspektion ☒ 4b) mit Multischicht ☒ 5b) mit erweiterter Inspektionsanforderung ☒ 6b) Long & More® verwendet ☒ 7b) Kurbelgehäuseprüfung ☒ 8b) Reparaturempfehlung ☒ 9b) Kurbelgehäuse ☒ 10b) (auch auf dem Auftrag vermerkt) Service durchgeführt am: 12.11.25 Bei dem Stand: 165 945 Nachbegründung: Service durchgeführt von: M. Lohmann Stempel des Fachbetriebs: 11.11.25 Bei nächster Service-Termin: Service-Ereignis: (Werkstatt-Service-Intervall-Anzeige) oder: am (Datum): 11.26 oder: bei (km Stand): 195.8
---	--

Service-Nachweis TD

☒ 1a) Keine Durchführung wurde ☒ 2a) Ölwechsel-Service ☒ 3a) Inspektion ☒ 4a) mit Multischicht ☒ 5a) mit erweiterter Inspektionsanforderung ☒ 6a) Long & More® verwendet ☒ 7a) Kurbelgehäuseprüfung ☒ 8a) Reparaturempfehlung ☒ 9a) Kurbelgehäuse ☒ 10a) (auch auf dem Auftrag vermerkt) Service durchgeführt am: 02.05.24 Bei dem Stand: 140867 Nachbegründung: Service durchgeführt von: 17753 Stempel des Fachbetriebs: 14.11.23 Bei nächster Service-Termin: Service-Ereignis: (Werkstatt-Service-Intervall-Anzeige) oder: am (Datum): 5.12.25 oder: bei (km Stand): 17753	☒ 1b) Nach Zusatzarbeiten - Werkstatt ☒ 2b) Ölwechsel ☒ 3b) Inspektion ☒ 4b) mit Multischicht ☒ 5b) mit erweiterter Inspektionsanforderung ☒ 6b) Long & More® verwendet ☒ 7b) Kurbelgehäuseprüfung ☒ 8b) Reparaturempfehlung ☒ 9b) Kurbelgehäuse ☒ 10b) (auch auf dem Auftrag vermerkt) Service durchgeführt am: 02.05.24 Bei dem Stand: 140867 Nachbegründung: Service durchgeführt von: 17753 Stempel des Fachbetriebs: 14.11.23 Bei nächster Service-Termin: Service-Ereignis: (Werkstatt-Service-Intervall-Anzeige) oder: am (Datum): 5.12.25 oder: bei (km Stand): 17753
---	--

Werkzeugdatenträger

2803 38-5-5599 877 83
 365 35Y
 PASSAT Var CLENT
 103 kW D6F
 CFF B PPY
 LBBR GG

100A C8R C1A H4J J2D D91
 1AT 1G2 2T18 SR9 SBL TL4
 352 BTC 181A SAV 180V
 SHPT 12M L03 OYE G07 7HJ

1. Fahrzeugkennzeichennummer 2. Fahrgestellnummer 3. Motorleistung 4. Motorleistung
 5. Motorleistung 6. Motorleistung 7. Motorleistung 8. Motorleistung 9. Motorleistung 10. Motorleistung

Werkzeugdatenträger wurde durchgelesen. Daten der Auslieferungsgesamtheit
 Wagen AG / Autovermietgeschäft
 Wagen AG, Halle 10, Sonderfahrzeugbau
 2365 / Werk Emden
 Emden
 8. Nov 2013 / 2014
 Produkt Emden
 Stempel des Fachbetriebs



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)