



Volkswagen Bora Lim. Highline

EZ 09/2000 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 178.117km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Bora Lim. Highline		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ1W262135	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.117km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.327 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2000	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Riss/Bruch

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	30 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet; Fahrzeug lackiert Originalfarbe Blau.

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem Beta (Radio/Cassette)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Dachantenne
• Diebstahl-Warnanlage	• Diebstahl-Warnanlage
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußmatten Textil
• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter vorn
• Heckleuchten und Seitenblinkleuchten abgedunkelt	• Innenausstattung: Edelholz (Nussbaum)
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 4-türig	• Komfort-Paket Elektrik
• Kopfstützen hinten	• Kupplungsbetätigung hydraulisch
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne	• Mittelarmlehne hinten
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: oceanicgrün perleffekt |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze | • Stoßfänger lackiert |
| • Technik-Paket | • Türlautsprecher vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Batterie 60 Ah |
| • Chrom-Paket (1) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Generator 120 A | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Kühlung verstärkt | • Kühlung verstärkt |
| • Motor 2,3 Ltr. - 110 kW V5 KAT (AGZ) | • Motorvariante 5-Zylinder-Motor |
| • Reifen 205/55 R16 ..W | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Sensor Ölstandanzeige |
| • Sensor Ölstandanzeige | • Wartung: Longlife-Service |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)