



Honda Jazz 1.2 Trend

EZ 08/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 91.379km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Jazz 1.2 Trend [DE - Van5 1.2 i EU4, Trend, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN JHMGG17409S209271	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.379km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Winterreifen				Reifentyp: Sommerreifen			
Felge: Stahl (Zoll: 15)				Felge: Stahl (Zoll: 15)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lautsprecher hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel heizbar
- Colorverglasung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher vorn
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektr. Bremskraftverteilung |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Original Fahrzeug Farbe: SHERBET BLUE M. |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)




Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)