



Seat Ibiza Reference Viva

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 169.078km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Reference Viva [DE - LimS5 1.4 16V EU5, Reference Viva, 2012 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZDR049155	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.078km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	735 	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	335 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	155	Heckklappe	155
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Türgriff vorne links klemmet beim öffnen;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: "Universo" schwarz



Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Metallic-Lackierung
- Winter-Komfort-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)