



Ford Fiesta Titanium

EZ 12/2011 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 201.037km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.6 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJBP82112	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.037km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	145	Heckklappe	135
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Hintere Türen lassen sich beide nicht verriegeln

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anbauteile Chrom-Dekor (an Kühlergrill, Heckklappengriff, Stoßfänger und Seitenscheiben unten)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachhimmel Stoff	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fußmatten Velours	• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
• Gurtstraffer	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Komfort-Paket 2	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Projektionslinsen-Design

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckklappengriff verchromt |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Seitenairbag vorn |
| • Bordcomputer | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Cool & Sound-Paket 4 | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Komfort-Paket 1 |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sonderlackierung Hot Magenta Metallic |
| • Sport-Fahrwerk | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • 6 Lautsprecher | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Bordcomputer | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Parkpilotsystem hinten | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • USB-Anschluss | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)