



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 09/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 151.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU5, Trendline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW111555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.688km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	128	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	165	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Parksensoren Fehlermeldung;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
- Parkbremse elektrisch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- | | |
|--|---|
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Fußmatten Textil |
| • Life-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Raucher-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Winter-Paket |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Abbiegelicht |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)




Fahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)