



Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 151.003km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049841G389328	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	255 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT

- Radstand 2755 mm
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Wegfahrsperre
- Tempomat



Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenhimmel Stoff
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket (Interieur)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Sportsitze vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Chrom-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Spiegel-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















06.03.2015	1313	BFI001105	2	2	125/4200	205
M1	AG		4569-4569	1840-1840		
WDC2049841C389328	12		1699-1699	1880-1880		
Mercedes-Benz			100			
204 X			159	2455	2455	
H7S2M1			1245	1300		
NZCFA500			245	1300		
			80	3150	72	
			2400	750	5	
GLK 220 CDI 4MATIC			235/50 R19 99V M+S			
Daimler (D)			235/50 R19 99V M+S			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.						
Kombilimousine			Schwarz	9		
715/2007*195/20137			e1*2001/116*0480*15			
EUROS.G.PT/ET.M.N.I			20.02.2014	KW	EL053364	
Diesel						
0002	3500	2143				
P.4: 3000-4200*F.1/F.2:2555	BIANH.BETR.	7.2/8.2:1410 B				
ANH.BETR.	WW.AHK	LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG				
Z IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT	ANH U.ESP	M.SPEZ.FAHRDY				
N.STABL.SYST.	ANH.BETR.	F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO				
Z.9.AUSN.VO.Z.STVO	AUSGESTATTET**					



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden, Verschleiß): Verformung