



Mercedes-Benz A 180

EZ 02/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 114.368km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz			Typ/Verkaufsbezeichnung	A 180 [DE - LimS5 A 180 EU6d-T, Progressive (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]		
Kategorie	Limousine	FIN	WDD1770841J086872	Kennzeichen	-	Laufleistung laut Tacho	114.368km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster	Teilleder	Leistung	136 PS (100 KW)	Kraftstoff	Benzin
Anzahl Schlüssel	2	Serviceheft	Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden			
Hubraum	1.332 ccm	Bordmappe	liegt vor	Letzter Service	-	Letzter Service am	-
Emissionsklasse	Euro 6d-Temp	Sitze	5	Türen	4/5	Getriebe-Typ	Schaltgetriebe
EZ	02/2019	Farbe	Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2			
Importfahrzeug	Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland			
Untypische Vornutzung	Keine			CO2-Emissionen	129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch	5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	75	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 6-Gang
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Licht- und Sicht-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Regen-/Lichtsensoren
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- | | |
|---|---|
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Kühlergrill Diamant-Optik |
| • Innenhimmel schwarz | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Innenausstattung: Zierteile Carbon | • Komfortsitze vorn |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Lenkrad (Leder) |
| • Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | • Fußmatten Velours |
| • Innenausstattung: Zierteile Carbon, dunkel | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Navigation Basis-Paket |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Smartphone integriert | • Sound-System |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung Digitales Radio |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.02.2019	1313	WVT00058 0	2	1	100/5500	215
M1	AC		-	4455	-	1796
W001770841086872		6	-	1455	-	1350
MERCEDES-BENZ						
F1A				88		
X2H9T2			141	1865	1865	
K2AA151A			994	928		
			994	928		
			77	3750	68	
			1400	675	5	
A 180			205/55	R17 091W		
DAIMLER (D)			205/55	R17 091W		
F2-z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
KombiLimousine						
715/2007*2017/1347AG			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AG;PI/C1; M, N1 I			e1*2007/46*1023*05			
Benzin			30.01.2019		FG287418	
0001	36AG	1332				
F.1/F.2:+50 8.ANH.BETR.*7.2/8.2:+53 8.ANH.BETR.*0.1:1600 BI						
5 8X STEIG.*F2 IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPE						
Z.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.1EMPD.100 KM/H GEM.S.AEND						
.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO.AUSGESTATTET*DATUM.ZUR EMISSIONSKLAS						
SE: 22.02.2019***						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)