



Volkswagen up! move up!

EZ 08/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 169.826km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! [DE - LimS5 1.0 EU6, move up!, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZGD110228	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.826km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Drehzahlmesser
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Ausstellfenster hinten |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Doppeltonhorn | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------|---|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Sonderlackierung Rot | • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Dachantenne | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Klimaanlage Climatic | • Bordwerkzeug und Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.08.2018	0603	BGU000421	2	1	44/5000	180
M1	AB		3540 - 3543		1841 - 1845	
VWWZZAAZGD110228		P	1463 - 1504		928	
VOLKSWAGEN, VW						
AA			105	1290	1290	
ABCHYA			680	840		
FMSFPM5CF0097MMVR0N1SVW61			680	840		
			78	3750	71	
UPI					4	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine						
715/2007*138/2014W			ROT		3	
EURO6.W/P/C/I, M, N11			e13*2007/46*1167*14			
Benzin			22.08.2015	K	GN742490	
0001	36W0	999				




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)




Motorhaube (Delle, Steinschlag)




Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)




Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)




Kotflügel vorne rechts (Verformung)




Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)