



SsangYong Rexton 2.2 Diesel

EZ 06/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 203.776km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller SsangYong	Typ/Verkaufsbezeichnung Rexton 2.2 Diesel		
Kategorie Geländewagen	FIN KPBGA2AE1JP000542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.157 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.447km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(3 mm)

Anderer Schaden

Vorne rechts



(3 mm)

Anderer Schaden

Hinten links



(6 mm)

Anderer Schaden

Hinten rechts



(6 mm)

Anderer Schaden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	1600 
Motorhaube	180 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt.Fahrzeug hat überall leichte Kratzer.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Lack löst sich



Rad (Anderer Schaden): Lack löst sich



Rad (Anderer Schaden): Lack löst sich



Rad (Anderer Schaden): Lack löst sich



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Sitzheizung vorne, rechts ohne Funktion



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)