



Volkswagen Golf Plus Life

EZ 11/2013 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 221.752km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Life [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZEW527737	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.752km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 211.863km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Zentralverriegelung ohne Funktion,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Mittelarmlehne	• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY



Sonderausstattung


• Feuerlöscher	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Fußraumbeleuchtung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Fensterheberschalter und Spiegelverstellung ohne Funktion,



Innenraum (Kratzer)