



## Skoda Roomster Comfort

EZ 10/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 210.147km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 65\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                               |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Roomster Comfort [DE - Van5 1.4 TDI DPF EU4, Comfort, 2006 - 2010] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>TMBMF65J685024130                                                                      | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>210.147km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                              | Leistung<br>80 PS (59 KW)                                              | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.422 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                        | Letzter Service<br>207.400km                                           | Letzter Service am<br>10/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                                    | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2007                                        | Farbe<br>Blau                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                               | CO2-Emissionen<br>137g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>5.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(7 mm)

(7 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 250  | Beifahrertür             | 110  |
| Kotflügel vorne links   | 240  | Kotflügel vorne rechts   | 110  |
| Türe hinten links       | 210  | Türe hinten rechts       | 115  |
| Seitenteil hinten links | 230  | Seitenteil hinten rechts | 175  |
| Motorhaube              | 265  | Heckklappe               | 125  |
| Dach                    | 410  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Fzg. hat laut Einlieferer einen behobenen Vorschaden am Dach,

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Leuchtweitenregelung

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Maxi-DOT Display                   | • Mittelarmlehne vorn                             |
| • Motor 1,4 Ltr. - 59 kW TDI DPF     | • Multifunktionsanzeige                           |
| • Nebelscheinwerfer integriert       | • Projektor-Scheinwerfer                          |
| • Radstand 2617 mm                   | • Reserverad in Fahrbereifung                     |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder       | • Scheibenbremse hinten                           |
| • Seitenairbag vorn                  | • Seitenschutzleisten                             |
| • Servolenkung                       | • Sitz vorn links höhenverstellbar                |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar  | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Comfort           |
| • Sitzheizung vorn                   | • Türgriffe außen Wagenfarbe                      |
| • Wegfahrsperre                      | • Wärmeschutzverglasung getönt                    |
| • Airbag Fahrerseite                 | • Airbag Beifahrerseite                           |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Original Fahrzeug Farbe: MODRA OCEAN/OCEAN BLUE |



## Sonderausstattung

---

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Metallic-Lackierung |
|-----------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





# Fahrzeugfotos





















| Service-Nachweis                                 |                                     | Kunden- und Fahrzeugdaten                                                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Service                                          | Erreichte Serviceleistung           | Kunden- und Fahrzeugdaten                                                                                                  | Serviceleistung                     |
| Service durchgeführt wurde                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Kunden-Name                                                                                                                | M. Tolst                            |
| Materialwechsel                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Werkstatt der Lampe-Service                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Es wurde für weitere Service-Möglichkeit (G) von | <input checked="" type="checkbox"/> | Benennung des Service-Mechanismus                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Service durchgeführt                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzlich                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <p><b>K &amp; L Automobile GmbH</b><br/> Mauritius Str. 18<br/> 60529 Frankfurt</p> <p>Stempel des Service-Mechanismus</p> |                                     |
| alle 30.000 km                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service:                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 50.000 km                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Kunden-Name                                                                                                                | M. Tolst                            |
| alle 70.000 km                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Erreichte Serviceleistung                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Service durchgeführt                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 30.000 km                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Kunden-Name                                                                                                                | M. Tolst                            |
| Zusätzliche Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Erreichte Serviceleistung                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| alle 50.000 km                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Service durchgeführt                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Kunden-Name                                                                                                                | M. Tolst                            |
| alle 70.000 km                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Erreichte Serviceleistung                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Service durchgeführt                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)





Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)





Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)





Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)





Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)





Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)