



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI 4x4 lang

EZ 06/2021 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 230.211km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119 CDI 4x4 lang [AT - Ka4 119 CDI EU6d-T, Base 4x4 lang (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760313883660	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 230.211km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 173g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 200 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: lang
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: HYZINTHROT

• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Verkleidung Fenstersäulen	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängelast 2500 kg	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
• Auflastung auf 3,05 t	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Chrom-Paket	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsleuchten
• Fahrassistentz-Paket	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Plus
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Feuerlöscher	• Fußmatten Velours
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Heckleuchten LED
• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)	• Holzfussboden im Laderaum
• Innen- und Umfeldbeleuchtung	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Intelligent Light System LED	• Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Kraftstofftank: vergrößert
• Laderaumleuchte LED	• Laderaumtrennwand mit Fenster
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
• PTC Heater	• Park-Paket
• Parktronic-System (PTS)	• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
• Rückfahrkamera	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schienensystem Lastenverankerung	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze


• Spiegel-Paket	• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzwass
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz	• Verzurrsehlenden im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
• Wärmeschutzverglasung	• Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Delle)




Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)