



Ford Fusion Viva

EZ 06/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 185.274km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fusion Viva [DE - LimS5 1.4 16V EU5, Viva, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0UXXGAJU4K57653	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.274km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2004	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Check-Control-System
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getränkehalter vorn
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Atlantik-Blau Metallic
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz



Sonderausstattung

- Audiosystem 4500 (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe heizbar
- Zentralverriegelung
- Audiosystem: Radio
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)