



Volkswagen Polo III Lim. Highline

EZ 08/1997 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 68.869km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo III Lim. Highline		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ6NZWW043129	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.869km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.181km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/1997	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Styling
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Trommelbremse
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsscheiben vorn (239 mm x 18 mm)
- Generator 70 A
- Highline
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic
- Rücksitz geteilt
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stabilisator vorn
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- Faltschiebedach
- Motor 1,4 Ltr. - 44 kW KAT (AKV, APQ)
- Reifen 185/55 R14 ..T
- Servolenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.08.1997	0500	30000N3	2	1	44/4700	156
01	0200		3715		1655	
WVWZZZ6NZWW043129	8		1420		972	
6 N			-		-	
-			740	1400	1400	
-			740	730	-	
-			81	-	73	
-			800	450	5	
VOLKSWAGEN-VW			175/65R13 80S			
PERSONENKRAFTWAGEN			175/65R13 80S			
GESCHLOSSEN			-			
-			Grau		7	
SCHADSTOFFARM D3			e1*96/79*0069*00			
Benzin			14.04.1997	K	HT578982	
0001	0430	1390	ausgestellt am 31.03.2026			
ZU S.1:WW.2*ZU G:BIS 1091*ZU F.1/F.2*+50 B.ANH-BETR.*W						
W.AHK LT.EGTG/ABE*						

Feldsch dpt
D. A. K. v. l. e.

SERVICE-NACHWEIS	
Datum: 11.05.25	km-Stand: 61347
Durchgeführt wurde:	Mobilitätsgarantie
Inspektion alle 12 Monate	☒ ja ☐ nein
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 km / etc.	☒ ja ☐ nein
Zahnriemenwechsel, motorabh.	☒ ja ☐ nein
Bremsschüssigkeitwechsel	☒ ja ☐ nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ja ☐ nein
Ölwechsel-Service	☒ ja ☐ nein
Reparaturempfehlung	☒ ja ☐ nein
Rech.-Nr.:	
Datum: 22.10.25	km-Stand: 62181
Durchgeführt wurde:	Mobilitätsgarantie
Inspektion alle 12 Monate	☒ ja ☐ nein
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 km / etc.	☒ ja ☐ nein
Zahnriemenwechsel, motorabh.	☒ ja ☐ nein
Bremsschüssigkeitwechsel	☒ ja ☐ nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ja ☐ nein
Ölwechsel-Service	☒ ja ☐ nein
Reparaturempfehlung	☒ ja ☐ nein
Rech.-Nr.:	
Nächster Service: Wolffs Revier Kfz-Meister Th. Wolff Hahnbuschweg 3 24222 Schwenningental Steinweg 104 111 092 544-8200	
Datum: 09/26 km-Stand: 76.000 bzw. nach Service-Intervall-Anzeige je nachdem, was zuerst eintritt	
Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service	
Stempel des Volkswagen-Vertrages Bestätigung der Mobilitätsgarantie	
Stempel des Volkswagen-Vertrages Bestätigung der Mobilitätsgarantie	
Achtung: Unbedingte Ölwechsel-Service-Termine	

Mobilitätsgarantie	
Unterwegs Pann und Telefonnummern Verhalten im Notfall	
(Stamps and logos visible)	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Dach (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Ohne Funktion



Dach (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Ohne Funktion



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Riss/Bruch)