



## Dacia Sandero Laureate

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.225km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 68\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                             |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Dacia                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Sandero Laureate [AT - LimS5 1.6 MPI EU5, Laureate, 2010 - 2011] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>UU1BSDA3P45788208                                                                    | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>104.225km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>84 PS (62 KW)                                         | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5                                  | Sitze<br>5                                                                                  | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2011                                              | Farbe<br>Grau                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                          |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>155g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 135                      |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 140                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 125                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

## Verschleißteile

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten;          |
| Kupplung    | Beim Kupplungspedal: komm spät; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;          |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektro-Paket
- Gepäckraumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole Chrom, satiniert
- Nebelscheinwerfer
- SUV-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen vorn crash-optimiert
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 62 kW KAT
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom, satiniert
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Türgriffe außen Chrom, satiniert
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



## Sonderausstattung

---


- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt mit MP3-Wiedergabefunktion
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Cool & MP3 Sound-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Reserverad in Fahrbereifung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)




Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)