



Volkswagen Caddy Maxi Kasten EcoProfi BMT

EZ 06/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 171.259km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Kasten EcoProfi BMT [DE - Ka4 2.0 TDI BMT EU6, Maxi EcoProfi, 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2KZJX054101	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.259km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn
- EcoProfi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3006 mm
- Rußpartikelfilter
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- BlueMotion Technology
- Bremsassistent
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenkrad (3 Speichen)
- LKW-Zulassung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nutzlast Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung


- Anhängerkupplung
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Connectivity-Paket
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Lautsprecher (2)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- WLAN-Hotspot
- Heckscheibenwischer
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Handwritten document, likely a vehicle registration or insurance form, featuring a large blacked-out redacted area in the upper center. The form includes various fields for personal and vehicle information, a date stamp of 24.06.2018, and a signature at the bottom right. The text is in German, with visible headings like 'Fahrerlaubnis' and 'Fahrzeug'. There are also several official stamps and logos, including one from the 'Landesamt für Motorfahrzeug-Verkehr'.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)