

MAXUS EDELVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C4NA126684



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	22/05/2023	101803 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-


Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorabdeckung / -	Kratzer	Ersetzen
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
003	Außenspiegelkappe / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen

			
004	Blinker / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
			
006	Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
007	Türzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
008	Blinker / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
009	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
			

010	Seitenwand / Hinten Rechts	Rost	Reparieren
   			
011	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
012	Schmutzfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
013	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
014	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
 			
015	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
 			
016	Türzierleiste / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen



017

Seitenwand / Hinten Links

Rost

Reparieren



018

Seitenwand / Links

Delle

Reparieren



019

Kotflügelzierleiste / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



020

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



021

Türeinstieg / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Motorabdeckung / - / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Außenspiegelkappe / Vorne Links / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Vorne Links / Gebrochen



Blinker / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer




Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Blinker / Vorne Rechts / Gebrochen



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Rechts / Rost



Seitenwand / Hinten Rechts / Rost



Seitenwand / Hinten Rechts / Rost



Seitenwand / Hinten Rechts / Rost



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Schmutzfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Schmutzfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Türzierleiste / Hinten Rechts / Delle




Türzierleiste / Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Rost



Seitenwand / Hinten Links / Rost




Seitenwand / Hinten Links / Rost



Seitenwand / Hinten Links / Rost



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer