



Honda Civic Lifestyle

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 131.422km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 04***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic Lifestyle [DE - Kb5 1.6 i-DTEC EU6, Lifestyle, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN SHHFK3770GU700640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.422km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.559km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

PGM-FI System prüfen leuchtet;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Colorverglasung
- Dachreling lackiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|---|
| • Hochtöner hinten | • Hochtöner vorn |
| • Infotainment-System: Honda Connect mit CD- und MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Ladekantenschutz |
| • Laderaumboden verstellbar | • Lautsprecher hinten |
| • Lautsprecher vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchten vorn |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW DTEC KAT | • Multi-Info-Display (i-MID) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer | • Notbremsignal |
| • Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sound-System |
| • Sport-Pedalerie | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS) | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Perleffekt-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)