



## Skoda Roomster Scout

EZ 04/2008 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 214.519km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                           |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Roomster Scout [DE - Van5 1.9 TDI DPF EU4, Scout, 2007 - 2010] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>TMBNG65J085059988                                                                  | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>214.519km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                          | Leistung<br>105 PS (77 kW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.896 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                    | Letzter Service<br>79.000km                 | Letzter Service am<br>12/2012            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                                | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2008                                              | Farbe<br>Rot                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                           | CO2-Emissionen<br>146g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 108                                                                                     | Beifahrertür             | 174  |
| Kotflügel vorne links   | 141                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 145                                                                                       |
| Türe hinten links       | 109                                                                                     | Türe hinten rechts       | 119                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 124                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 179  |
| Motorhaube              | 172  | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | 88                                                                                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

---

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                                    |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                                    |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                                    |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                                    |
| Unterer Motorbereich        | Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf;                              |
| Klimaanlage                 | Geräusche bei der Lüftung: Rauschen, Brummen;<br>Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











20 Service-Nachweis

**Service-Nachweis**

Datum: 8.7.10 km-Stand: 50703

Durchgeführt wurde:

|                                                        | ja                                  | nein                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle Q21 verwenden  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen*                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollewechsel                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

**Autobaus Adalbert Hölzl GmbH & Co. KG**  
 Tußmannstr. 56-64 · 40477 Düsseldorf  
 Telefon 02 11/94 46-06 · Telefax 02 11/4 84 92 05  
 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 52 022 50  
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

\* Beurichtigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

18 Service-Nachweis

**Service-Nachweis**

Datum: 11.11.09 km-Stand: 35112

Durchgeführt wurde:

|                                                        | ja                                  | nein                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle Q21 verwenden  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen*                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollewechsel                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

**Autobaus Adalbert Hölzl GmbH & Co. KG**  
 Tußmannstr. 56-64 · 40477 Düsseldorf  
 Telefon 02 11/94 46-06 · Telefax 02 11/4 84 92 05  
 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 52 022 50  
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

\* Beurichtigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

16 Service-Nachweis

**Service-Nachweis**

Datum: 26.1.09 km-Stand: 17525

Durchgeführt wurde:

|                                                        | ja                                  | nein                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle Q21 verwenden  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen*                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollewechsel                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

**Autobaus Adalbert Hölzl GmbH & Co. KG**  
 Tußmannstr. 56-64 · 40477 Düsseldorf  
 Telefon 02 11/94 46-06 · Telefax 02 11/4 84 92 05  
 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 52 022 50  
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

\* Beurichtigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 17 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Glasdach Sonnenblende zusammengeklebt mit Holz