



Volkswagen Crafter 30 L1H1 kurz

EZ 02/2014 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 155.732km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 30 L1H1 kurz [DE - Ka4 30 2.0 TDI EU5, L1H1, (Facelift) 2011 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2EZE6024178	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.732km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.876km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 216g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Blinkleuchte seitlich, gebrochen / gerissen, erneuern, Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, erneuern, Interieur, Innenraum, gebrochen / gerissen, Wertminderung, Karosserie, beklebt/ beschriftet, entkleben/neutralisieren, Sitz vorn, Sitzbezug links, gebrochen / gerissen, erneuern, Sonstiges, Inspektion/Wartung, fällig, erneuern, Motor, Turbolader, Geräusch, befunden ggf. instandsetzen, Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern, Karosserie, Korrosion, Wertminderung, Unfall, Heck

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW TDI
- Parklichtschaltung
- Radstand 3250 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zusatzbremsleuchte




Sonderausstattung

- Ablagen: Gepäcknetz an Heckflügeltür
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Audiosystem RSD 2000 (Lautsprecher vorn)
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












03.02.2014	0603	BEW056035	02	01	0080/03500	147
N1	BB		05245		1993	
WV1Z222EZE6024178	2		2435		02076-02185	
VOLKSWAGEN, VW				00100		
2EKE1			216	003000	3000	
LN4B1300N			01650	01800		
NEC14TA3			01650	01800		
			085	02375	074	
			02000	0750	3	
CRAFTER						
VOLKSWAGEN-VW						
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T						
VAN						
715/2007*195/2013M						
EUROS:M:PI/CI: N1 III, N2						
DIESEL						
0002	35M0	01968				
ZU 20: MAX.2710*AHK LT. EGTG*T: WW. 130 WW. 120 WW. 10						
0 WW. 90*STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*S.1:MAX.*BEI WERK						
SEITIG MONTIERTER AHK: FZ.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.						
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.S						
TVO AUSGER*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Rost)




Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Rost)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Nicht vorhanden

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)




Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)