



Toyota RAV4 Life

EZ 03/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 193.956km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Life [DE - SUV5 2.2 D-4D DPF EU5, Life 4x4, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBB31V80D098332	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.956km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.100km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	175 	Heckklappe	110
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Verteilergetriebe	Andere: Fehlermeldung im Kombiinstrument,;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Kindersitz-System
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Motor 2,2 Ltr. - 110 kW D-4D KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic
• Radstand 2660 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitz klappbar
• Rücksitzlehnen neigungsverstellbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türverkleidung Leder	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	



Sonderausstattung



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Unterzeichnung geprüft und entsprechend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:		Prüfplatz:		(8) Nächste HU:		Wiedervorführung:	
ohne erkennbare Mängel		zeitpunkt		03.27		...	
Brinnwerte	1. Achse (bA%)	nach 2. Achse (bA%)	Brinn-Druck (bA%)	Brinn-Druck (bA%)	Brinn-Druck (bA%)	Brinn-Druck (bA%)	Brinn-Druck (bA%)
Brinnwerte	1. Achse 272	2. Achse 265	1. Achse 11,6	2. Achse 11,6	1. Achse 11,6	2. Achse 11,6	1. Achse 11,6
Brinnwerte	1. Achse 181	2. Achse 177	1. Achse 11,6	2. Achse 11,6	1. Achse 11,6	2. Achse 11,6	1. Achse 11,6
Brinnwerte	1. Achse 263	2. Achse 258	1. Achse 11,6	2. Achse 11,6	1. Achse 11,6	2. Achse 11,6	1. Achse 11,6
							Gesamt Abweichung 2 (%)
							14,2

Ergebnisbeurteilung (Stückgutstatus):

(10) Bemerkungen:
 Auf vom 26.03.2025 zum Werkstat mit AG Kontrolle Nr. HD-2-07-02-543 nachgewiesen:
 "beim Startläufer an Achse 1 - Bitte Verschleißspuren beschreiben".

Wir bestätigen hiermit, dass das Fahrzeug nach oben genannter Untersuchung geprüft wurde.

[Signature]
 03.03.2025
 Wagner (Pl. Nr. 52288)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsbereichs.

Prüfplatz (Bitte Zeichnen): 06/03/2025
 Organisationsnummer: 2006

Prüfungsgut gemäß (Unterzeichnung):
 (11) Stempel für die Bestätigung der Fahrzeugprüfung (Anlage V Nr. 1)

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
 Robert-Bosch-Strasse 16, 64280 Darmstadt, Tel. 06151-600-0, mobil: 0170-600-0
 Amtsgericht Darmstadt HRB 1475, Ust. ID-Nr.: DE11662790
 Leistungen erfolgen im Rahmen und auf Rechnung der o. a. Überwachungsorganisation.

Durch die DLRG nach DIN EN ISO 9001:2015, 17021:2017 akkreditierte Überwachungsorganisation.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkunde angeführten Bereich der Überwachung.

Personen Hände, Geräte, etc. nicht mit Fahrzeug eingebrochen oder
dieses gar entwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, andere Unterlagen wie
Kraftfahrzeugschein oder Versicherungsdokumente nicht im
Fahrzeuginnern zu lassen.

TOYOTA Vertragspartner
Stempel

Auto Lackas GmbH  TOYOTA
Rudolf-Diesel-Str. 48-50 • 46485 Wesel
Tel.: (02 81) 9 52 95 0 • Fax: 9 52 95 31

Kundendienstberater *Hr. Humberg*
Telefonnummer *0281/952950*

Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 8.11.11 Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 11.11.11 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 11.11.11 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 11.11.11 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck
Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck
Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundennummer 111111 Datum 12.11.2011 ☒ Flottencheck Autohaus NIX TÜVOTA Verkehrssicher KVO 90-Verkehr / Liefera Telefon 0 30 57 3 58 0 ☒ Servicecheck



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)