



## Renault Espace Sport Edition

EZ 11/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 392.580km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 80\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                               |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Espace Sport Edition [AT - Van5 2.0 dCi 150 / 175 FAP, Sport Edition, 2006 - 2010] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>VF1JK04A638437445                                                                                      | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>392.580km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2026 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                          | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                            | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                        | Letzter Service<br>371.305km                                           | Letzter Service am<br>08/2024            |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                                                                                    | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>11/2007                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                               |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>197g/km (NEFZ)                                                                              |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>7.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 130                                                                                     | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 180  | Seitenteil hinten rechts | 160                      |
| Motorhaube              | 140                                                                                     | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 200  |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Motorhaubensicherung defekt

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: 4x30 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)

- |                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar                    | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar          |
| • Modellpflege                                            | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP        |
| • Nebelscheinwerfer                                       | • Original Fahrzeug Farbe: PERLMUTT-SCHWARZ     |
| • Parkbremse elektrisch                                   | • Seitenairbag vorn                             |
| • Seitenaufprallschutz                                    | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar        |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder                   | • Sitze vorn höhenverstellbar                   |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                                   | • Türgriffe außen verchromt                     |
| • Untersteuerungskontrolle (USC)                          | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorbereitung Telefon                                    | • Wegfahrsperre                                 |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive |                                                 |



## Sonderausstattung

---

- |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Business-Paket 2                        |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                      | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Metallic-Lackierung                               | • Reserverad in Fahrbereifung             |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)     |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                    |                                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Delle, Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)