



Volkswagen Passat Trendline BlueMotion

EZ 05/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 131.352km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline BlueMotion [DE - Kb5 1.4 TSI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZBE301545	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.352km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.186km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	255 	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenschutzleisten schwarz |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Park & Sound |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Fußmatten Textil |
| • Gepäckmanagement-Paket | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Metallic-Lackierung |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Verzurösen im Gepäckraum seitlich, verschiebbar |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Rost)