


Fahrzeugdaten	Hersteller Peugeot		Typ 5008 Allure		Modell 1.2 PureTech 130 EU6, Allure, 2017..				
	VIN VF3MRHNYWJL034078		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 3003/AYJ		
	Kennzeichen	Erstzulassung 23.07.2018	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 1199	HU 07/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse A	CO ₂ -Emission (g/km) 120 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 146.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 147.854 km		max. km-Stand bei Übergabe 147.618 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/01	Letzter KD (km) 1 km
	Farbe LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE ..		Lackierung Andere		Reimport nein		nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 1 km	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung Letzter Service nicht nachweisbar.						
	Polster Stoff		Polsterfarbe Grau		Getriebe Getriebe Automatik - (..		Schadstoffk. Euro6		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung: 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen Ambiente-Beleuchtung LED Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Blinkleuchte in Außerspiegel integriert Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (.. Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Handschuhfach beleuchtet Innenspiegel mit Abblendautomatik Kartentasche an Vordersitze Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/B.. Kopf-Airbag-System hinten Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Leseleuchten vorn Mittelarmlehne vorn Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbd.. Pyrotechnischer Gurtstraffer Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Seitenairbag hinten Seitenschutzleisten Chrom Sitz vorn links höhenverstellbar Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten Tagfahrlicht LED Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung aut.. Sonderausstattung: 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen Gepäckraum-Abtrennung (Netz) Sitzheizung vorn Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 16.07.2026 - Gültig bis 147618 km					Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig) Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe Bordcomputer Elektr. Bremskraftverteilung Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio.. Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko.. Getränkehalter vorn Heckleuchten LED Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kindersicherung elektrisch Kombiinstrument digital Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad mit Multifunktion Licht- und Regensensor Mobile Online Dienste Mirror Screen Parkbremse elektrisch Radstand 2840 mm Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn Seitenschutzleisten mit Zierleiste Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß Start/Stop-Anlage Türzierleisten verchromt Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antischlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. anklappbar Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Co.. Dachreling (Aluminium) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlich.. Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (S.. Fensterahmen mit Chromblende Getriebe Automatik - (6-Stufen) Heckscheibe heizbar Karosserie: 5-türig Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne.. Kopf-Airbag-System Kopfstützen hinten verstellbar Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten LM-Felgen Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für .. Reifendruck-Kontrollsystem Schutzleiste Ladekante (Chrom) Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk.. Servolenkung elektrisch Sitz vorn rechts umklappbar Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Warnanlage für Sicherheitsgurte Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	
Bemerkung									
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):								
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe				
	nein	nein	nein	nein	0,00 €				
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:								
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe				
	-	-	-	-	0,00 €				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja								

Optischer Zustand

	Alufelge hinten rechts Kratzer (1)	0,00 €
	Dachholm links Delle (2)	120,00 €
	Stoßfänger vorne - SmartRepair	120,00 €
	Tür hinten links - SmartRepair	120,00 €
	Tür hinten rechts - SmartRepair	120,00 €
	Türeinstieg hinten links Delle Lackschaden (3)	120,00 €
	Türeinstieg hinten rechts Delle Lackschaden (4)	120,00 €
	WSS kein original Bauteil montiert (5)	0,00 €
	Zwischensumme	720,00 €

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug bei Bewertung stark verschmutzt und regennass, verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden (Schadenserweiterung möglich).
zu (1): Gebrauchsspur; zu (3): SmartRepair; zu (4): SmartRepair; zu (5): Hinweis;
Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (2): Drücken;

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Abstandsradar defekt (Prüfen (Schadenserweiterung möglich))	100,00 €
Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €
Inspektion - Wartung (Fällig)	250,00 €
Zwischensumme	375,00 €

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen	0,00 €
HU-Bescheinigung fehlt	155,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	0,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €
Zwischensumme	155,00 €

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/55 R18 102W	5,00 mm (Falken)	5,00 mm (Falken)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/55 R18 102W	5,00 mm (Falken)	5,00 mm (Falken)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Notrad (0,00 mm)

Endbetrag	
Optischer Zustand	720,00 €
Technischer Zustand	375,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen	155,00 €
Endbetrag (Netto)	1.250,00 €
19 % Mehrwertsteuer	237,50 €
Endbetrag (Brutto)	1.487,50 €

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung

Hereinnahmepreis
0,00 € Netto
USt. 0,00 € (19 %)
0,00 € Brutto

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 146.000 km				


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung


Fahrzeughalter / Leasingnehmer














WSS kein original Bauteil montiert



Alufelge hinten rechts Kratzer



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Türeinstieg hinten rechts Delle Lackschaden



Tür hinten rechts - SmartRepair



Türeinstieg hinten links Delle Lackschaden



Tür hinten links - SmartRepair



Inspektion - Wartung



Abstandsradar defekt



Dachholm links Delle