



Opel Insignia Elegance

EZ 03/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 92.013km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Elegance [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8EP9N1044105	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.013km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 174 PS (128 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.397km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 145g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(3 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	200 	Heckklappe	170 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|---|--|
| • Kühlergrill mit Chromrahmen | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTi |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifendruckwarner |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben geräuschkämmend |
| • Sicht-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Luftfeuchtesensor | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: NAUTIC BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro |
| • Easy Access-Paket | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Technologie-Paket Park & Go | • Winter-Paket |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) |
| • Heckklappenöffnung elektrisch | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | • Rückfahrkamera (digital) |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









6
Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 20.12.2013 33204

Motoröl:
Qualität: 3312010

Viskosität: C W: 20

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: -25°C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☒ Ionenfiterelement

OPEL
Autohaus Siebrecht GmbH
Wiesenerstraße 15
57170 Ulsch, Tel. 05571 / 9230-0

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 20.12.2013 66397

Motoröl:
Qualität:

Viskosität: 0 W: 20

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: -25°C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfiterelement
☒ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autohaus Siebrecht GmbH
Auto Thülen Indeland
GmbH & Co. KG
Dörrener Straße 35 • 53428 Jülich

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl:
Qualität:


Viskosität: W:

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit:

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfiterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autoservice Service Center
Gatter und Ullrich



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)