



Volkswagen Caddy Basis

EZ 03/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 214.324km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSKZMX026600	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.324km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 214.322km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: 2 Reifen beschädigt (innen einseitig abgefahren bis auf Gewebe), 1 Reifen beschädigt durch Fremdkörper

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Türfangband links knackt

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet

• Heckklappe mit Verglasung	• Heckleuchten Standard
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klimaanlage
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leuchtweitenregelung
• Luftzusatzheizung elektrisch	• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• PKW-Zulassung	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2755 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung	• Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
• Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Einparkhilfe hinten	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum und Heckklappenleuchte LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Lautsprecher (6)	• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
• Perleffekt-Lackierung	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Scheibenwaschdüsen heizbar

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lendenwirbelstütze elektrisch, rechts manuell) | • Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar und Sitztiefenverstellung |
| • Sitzheizung vorn | • Umfeldleuchte in Heckklappe |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.03.2021, 10:30
Berichts-Nr. 00E0BAUCW3001459
erstellt von TÜV SÜD Auto Service
HU-Prüfziff: PatLHFXg 2021 D Dresden 00
Seite 1 von 1

nächste HU fällig April 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfer/Ingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Frank Rupprecht
Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht bei Kraftfahrt-Bundesamt, PUB Such-Id: T3D40RLN5

1. Anzahl der Achsen/Feder: 2 / 4	20.1. Service (Typ):
2. Antriebseinheit (Motor, Lage): 1, Achse 1	20.2. (Typ):
3. Gegenüber Verankerung der Antriebsachsen:	20.3. (Typ):
4. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisch Notbremsenverordnungsgebot ist: NICHT AUTOMATISIERT	20.4. (Typ):
5. Haltebremse (mm):	20.5. (Typ):
6. Achsstand (mm): 2755	20.6. (Typ):
7. Länge (mm): 2758	20.7. (Typ):
8. Breite (mm): 1855	20.8. (Typ):
9. Höhe (mm): 1798	20.9. (Typ):
10. Masse im fahrbereiten Zustand (kg): 1640	20.10. (Typ):
11. Technische Masse des Fahrzeuges (kg): 1745	20.11. (Typ):
12. Technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand (kg): 3250	20.12. (Typ):
13. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (7,5 t) (kg): 1175 / 1175	20.13. (Typ):
14. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg): 3250	20.14. (Typ):
15. Technisch zulässige maximale Anhängelast bei Beförderung eines Anhängers (kg):	20.15. (Typ):
16. Zentralachsanhänger (kg): 1500	20.16. (Typ):
17. Ungefederten Anhängers (kg): 750	20.17. (Typ):
18. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg): 750	20.18. (Typ):
19. Hersteller des Motors: Volkswagen AG	20.19. (Typ):
20. Seriennummerierung gemäß Kennzeichnung am Motor: 0281777777	20.20. (Typ):
21. Arbeitsschicht: 4-Takt	20.21. (Typ):
22. Ölart: 4-Takt	20.22. (Typ):
23. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe	20.23. (Typ):
24. Hubraum (cm³): 1984	20.24. (Typ):
25. Kraftstoff: Benzin	20.25. (Typ):
26. Einströmventil / Ventileinstellung / Ventileinstellung: Pz. mit Einstellvorrichtung	20.26. (Typ):
27. Typ des Zweikreisventils:	20.27. (Typ):
28. Hochdruckpumpe:	20.28. (Typ):
29. Technische Leistung (kW bei 5000 U/min): 90,00 bei 2750	20.29. (Typ):
30. Technische Leistung (kW) (Elektronen):	20.30. (Typ):
31. Technische Leistung (kW) (Elektronen):	20.31. (Typ):

Kilometer (km)									
km	0	100	200	300	400	500	600	700	800
km	0	100	200	300	400	500	600	700	800

Kilometer (km)									
km	0	100	200	300	400	500	600	700	800
km	0	100	200	300	400	500	600	700	800

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)