



Volkswagen Touran Comfortline

EZ 11/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 121.551km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZBW029113	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.551km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.561km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Offroadreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Porös

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	155	Heckklappe	170 
Dach	155		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn

• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Wild Cherry Red Metallic
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Spiegel-Paket	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















2 WVGZZZ1TZ8W029113 CAVC

3 1T33B1TOURAN 1.4 COMFO T M&F
KWB LA3T YV 103KW CAVC

4 BOA CM1 GOK HH7 JIL D&R
- 1AT 1GB 1MV 1NW SRQ SBL TFO
1X0 1ZE BAE BGV BZH
GG1

Abbildung 1 Fahrzeugkennzeichen

Legende zur Abb. 1:

- 1 Fahrzeugkennzeichennummer
- 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- 3 Motorleistung, Getriebe, Getriebeart, Getriebeart, Getriebeart, Getriebeart
- 4 Motorleistung, Getriebe, Getriebeart, Getriebeart, Getriebeart, Getriebeart

Datum der Auslieferung: 19.11.2020

142/37656
Autobahn Service Center
142/37656
142/37656

142/37656
Autobahn Service Center
142/37656
142/37656

Ölwechsel-Service

in Verbund

Interval-Service

in Verbund

Inspektions-Service

Benennung des Service

LongLife Motorölwechsel

in Verbund

Reparaturleistung

Kundenwunsch

(Dieser Brief wird auf dem
Auftrag verwendet.)
Service durchgeführt von:

Ölwechsel-Service

Interval-Service

Inspektions-Service

Benennung des Service

LongLife Motorölwechsel

in Verbund

Reparaturleistung

Kundenwunsch

(Dieser Brief wird auf dem
Auftrag verwendet.)
Service durchgeführt von:

Ölwechsel-Service

Interval-Service

Inspektions-Service

Benennung des Service

LongLife Motorölwechsel

in Verbund

Reparaturleistung

Kundenwunsch

(Dieser Brief wird auf dem
Auftrag verwendet.)
Service durchgeführt von:

Service-Nachweis ?

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

in Verbund

Interval-Service

in Verbund

Inspektions-Service

Benennung des Service

LongLife Motorölwechsel

in Verbund

Reparaturleistung

Kundenwunsch

(Dieser Brief wird auf dem
Auftrag verwendet.)
Service durchgeführt von:

Ölwechsel-Service

Interval-Service

Inspektions-Service

Benennung des Service


LongLife Motorölwechsel

in Verbund

Reparaturleistung

Kundenwunsch


(Dieser Brief wird auf dem
Auftrag verwendet.)
Service durchgeführt von:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrer­tür (Delle, Kratzer)



Fahrer­tür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)