



Renault Modus Dynamique

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 192.120km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Modus Dynamique [AT - LimS5 1.2 16V TCE EU4, Dynamique, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1JP0WF541102230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.660km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	370 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A4	Verwendungsbestimmung	01	
E	PK	VGGWVF041102230	
B	Erneilte Zulassung am	11.02.2009	Alt. Genehmigungsdatum 04.06.2008
A8	Genehmigungsgrundlage	ETZ	
E	Genehmigungsnummer	K2 11111111111111	
A7	Nationaler Code	15897	
F	Klasse / Fahrzeugart	M11	
D1	Marke	REX	
D8	Herstellernummer	M0000000000000000	
D2	Typ/Variante/Version	RJ2000000000000000	
A22	Insatz der Anordnungen	2	
A21	Anlage		
	Die/Die Daten-anhuck		
	ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungs-dokuments		

Doppelte Genehmigungsdruckverheit

Platz für Eintragung der Homologation / Aufhebung der Zulassung
(ist hier keine Eintragung angebracht, ist die Zulassung aufreht)

[illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)