



Ford C-MAX Cool & Connect

EZ 11/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 182.400km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVKL47043	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.400km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.632km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	800 	Seitenteil hinten rechts	315 
Motorhaube	155	Heckklappe	175 
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Laut Einlieferer: Kupplungspedal bleibt sporadisch hängen ; Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Spezialausführung 2	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Verglasung getönt	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Dimmer Instrumentenbeleuchtung	• Easy-Parking-Paket
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Frontscheibe heizbar
• Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe	• Fußmatten Velours - vorn
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem hinten	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sicht-Paket
• Sitzheizung vorn	• Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)