



Ford Mondeo Titanium

EZ 08/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 207.101km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Titanium [DE - Kb5 2.0 EU4, Titanium, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WF0GXXGDBG7S55654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.101km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Porös und rissig			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	1950 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Motorhaube lässt sich nicht schließen

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Check-Control-System
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kühlergrill Metallic-Look |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: BLUE AMBITION |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Adaptives Kurvenlicht (AFL) |
| • Audio-DVD-Navigationssystem | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory |
| • Batterie verstärkt | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt |
| • Frontscheibe Solar-Reflect | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach) | • Vorbereitungs-Paket C für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle) |
| • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













07.08.2007	18566	AMBO0003	2	1	107	6000	1205
M1	AL		4830-4954	1886			
WFOGXG888G7S55654	3		1466-1548	1496			
FORD							
BA7				80			
AOBA1G				189	2200		2200
5BLBNT				1060	1180		
				1060	1180		
				79	4500		72
Mondeo				1500	710	5	
FORD (D)				215/55R16 90V			
2.2 Pers.bef.b. 8 Spl.				215/55R16 90V			
Kombi Limousine							
83RTI-05							
EURO 4							
Benzin							
0001	0462	1999					
F.1/F.2:2280 u.7.2/8.2:1290							
bis 8% Steig.*v.w.AHK lt.EGTG*							

Stadt Essen
Der Oberbürgermeister
Einkaufswert
im Auftrag

23.06.2026

07R1

ZBI 050784488

Europäische Gemeinschaft
Bescheinigung des Herstellers
für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs

07.08.2007

18566

AMBO0003

2

1

107

6000

1205

4830-4954

1886

1466-1548

1496

80

189

2200

1060

1180

1060

1180

79

4500

710

5

215/55R16 90V

215/55R16 90V

83RTI-05

EURO 4

Benzin

0001

0462

1999

F.1/F.2:2280 u.7.2/8.2:1290

bis 8% Steig.*v.w.AHK lt.EGTG*

GTU

18.08.2007

18566

AMBO0003

2

1

107

6000

1205

4830-4954

1886

1466-1548

1496

80

189

2200

1060

1180

1060

1180

79

4500

710

5

215/55R16 90V

215/55R16 90V

83RTI-05

EURO 4

Benzin

0001

0462

1999

F.1/F.2:2280 u.7.2/8.2:1290

bis 8% Steig.*v.w.AHK lt.EGTG*

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

18.08.2007

18566

AMBO0003

2

1

107

6000

1205

4830-4954

1886

1466-1548

1496

80

189

2200

1060

1180

1060

1180

79

4500

710

5

215/55R16 90V

215/55R16 90V

83RTI-05

EURO 4

Benzin

0001

0462

1999

F.1/F.2:2280 u.7.2/8.2:1290

bis 8% Steig.*v.w.AHK lt.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)