



MINI Clubman Cooper S

EZ 10/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 133.951km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller MINI	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper S [DE - Kb5 Cooper S EU4, Clubman, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WMWMM31070TR04302	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.951km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 174 PS (128 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.150km	Letzter Service am 09/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer, Riss/Bruch	Kratzer, Riss/Bruch	Kratzer, Riss/Bruch

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	100	Heckklappe	155 
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Erhöhte Abgasentwicklung;; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Lenkung	Andere: Geräusche bei Lenkeinschlag: Quietschen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING SILVER METALLIC
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Black Checkered
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 128 kW 16V KAT
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verglasung grün getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Uni-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sport Button
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Bordcomputer
- Innenausstattung: Color-Line
- Klimaanlage
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Undicht)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




Dach (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Delle, Kratzer, Rost)




Dach (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Delle, Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)