



Volkswagen Transporter Pritsche Doppelkabine

EZ 06/2012 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 272.271km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Pritsche Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZCX014957	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 272.271km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Ölverlust Motor und Getriebe (Dichtflansch Kurbelwelle);
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer: Getriebe laut (3+4+5 Gang);

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Laut Einlieferer: Handbremsseile;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer: Antriebswelle rechts und Steckwelle;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Bügel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistent-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links



Sonderausstattung


- Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Heckscheibe heizbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.06.2012	0603	BGG 00126 B	02	01	0084 / 03500	151
N1	BA		05476		1994	
WV1ZZZ7JZCX014957		6	1963		01789 - 02124	
VOLKSWAGEN VW			187	00100	002800	
7J0			01600	01550	002800	
PCAAD280X0			01600	01550		
LOFM52Z1116NVR27MQG3RS			077	02375	074	
TRANSPORTER			02200	0750	006	
VOLKSWAGEN VW			205/65 R16C 103T			
FZ Z.GÜ.BEF. B. 3.5 T			205/65 R16C 103T			
LASTKRAFTWAGEN						
715/2007/566/2011			61*2007/46*0130*07			
EUROS I, P/C I, N1, III, N2			22.09.2011	KI	EB050987	
DIESEL						
0002	3510	01968				
7.2/8.2+0.8 ANHÄNGEBETRIEB*Q.1.2500 BIS 8% STEIG.*ZUL GES.-GEW.D.ZUGES MAX.4900KG*FZ IST MIT WERKSEITIG MONT IERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABIL.SYST.F.ANH.BET B.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖH E BIS 2194*STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*ZUL GES.-GEW.D. ZUGES AN 8% STEIG.MAX.5200KG*WW AHK LT.EGTG*						

Handwritten notes: Juni 16, MAI 18, Juni 22, 1963

Official stamps and signatures are visible on the document, including a circular stamp with the text "Landesamt für Motorfahrzeug-Verkehr" and a signature.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Rost)




Dach (Verformung)



Schweller links (Rost)




Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)