



BMW X3 xDrive 20 d

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 180.225km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X3 xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWZ510100M07169	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.225km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 173.408km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	980 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	835 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	805 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung hinten

• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leseleuchten hinten
• Leseleuchten vorn	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Nebelscheinwerfer	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS METALLIC	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2810 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribbon	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Fahrassistenz-System: Performance Control	• Fernentriegelung Heckklappe
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Licht- und Regensensor	• Metallic-Lackierung
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Variable Sportlenkung



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)