



Mercedes-Benz B 180

EZ 02/2012 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 111.654km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421J032555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.654km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.672km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: MONOLITHGRAU |
| • Parameterlenkung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED, rund | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Chrom-Paket |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Paket | • Ladekantenschutz (verchromt) |
| • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Raucher-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)