



Opel Corsa Selection

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.636km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Selection [DE - LimS3 1.2 EU6, Selection, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XEP08H6064183	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.391km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- Original Fahrzeug Farbe: ROYALBLAU/BLEUE/DEEP BLUE



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion
 Datum: 24.12.2011 12:35

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Viskosität: 5 W 30

Gefährerschutz, Kühlfüssigkeit 35 °C
 Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen 11/11

Stempel & Unterschrift
 Stempel & Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion
 Datum: km

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Viskosität: W-

Gefährerschutz, Kühlfüssigkeit °C
 Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

Autorisierter Service-Partner
 Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion
 Datum: km

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Viskosität:


Gefährerschutz, Kühlfüssigkeit °C
 Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

Autorisierter Service-Partner
 Stempel und Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)