



Chevrolet Nubira SE

EZ 08/2003 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 97.783km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 10***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Nubira SE [DE - Lim4 1.6, SE, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN KLANA19313K892860	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.783km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.799 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.483km	Letzter Service am 06/2010
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2003	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	230 	Heckklappe	205 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibe mit Antenne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steuer-AV Ausstattung SE
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperr



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

SERVICE INTERVALLE

7. Wartungsdienst (84 Monate/105.000Km)

(je nachdem, was zuerst kommt)

Datum: 29.06.10

Km-Stand: 50.983

Ausgeführt wurde ja ☒ nein ☐

o.g. Service Intervall

Jahreskontrolle (gg. Durchstellung) ☒ ☐

und zusätzlicher Wechsel von

Kühlmittel ☐ ☒

Bremsschüssigkeit ☐ ☒

Luftfiltereinsatz ☐ ☒

Pollenfilter 1) ☐ ☒

Händler-Nr.: 1 6 9 9

Stempel, Unterschrift

DAEWOO-Vertragspartner

Stempel des 1. JAGS Schwerdtf. O.
des O 1 2 7 4 40 20 100 14 09 33

1) wenn vorhanden

8. Wartungsdienst (96 Monate/120.000Km)

(je nachdem, was zuerst kommt)

Datum: _____

Km-Stand: _____

Ausgeführt wurde ja ☐ nein ☐

o.g. Service Intervall

Jahreskontrolle (gg. Durchstellung) ☐ ☐

und zusätzlicher Wechsel von

Kühlmittel ☐ ☐

Bremsschüssigkeit ☐ ☐

Luftfiltereinsatz ☐ ☐

Pollenfilter 1) ☐ ☐

Händler-Nr.: ☐ ☐ ☐ ☐

Stempel, Unterschrift

DAEWOO-Vertragspartner

1) wenn vorhanden

A photograph of two black car key fobs with silver blades. The fob on the left has a Mercedes-Benz logo embossed on it. The fob on the right has a more complex emblem, possibly a BMW logo, embossed on it. The keys are hanging from a small metal ring. The background is a plain, light-colored surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)