



Volvo XC60 Ocean Race 2WD

EZ 10/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 167.038km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Ocean Race 2WD [DE - SUV5 D3 DPF 2WD EU5, Ocean Race, 2012 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ31A1D2408654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.038km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.599km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
		Kerben	

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-
Reifenschäden: Felgen sind beschädigt			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	40	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Dachreling Aluminium-Optik	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten verchromt
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ocean Race Dark
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen vorn | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 100 kW Diesel KAT (1984 ccm) | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2774 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank 3-teilig |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Ocean Race | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sonderlackierung Ocean Race Blau-Metallic | • Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Textilfussmatten | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Überschlag-Schutzsystem |
| • Lenkrad (Leder, farbangepasst) | • Original Fahrzeug Farbe: OCEAN BLUE II |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Business-Paket PRO | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Türsicherungssystem hinten elektrisch | • Audio-Paket High Performance |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion | • 8 Lautsprecher |
| • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Schnittstelle | • Farbbildschirm, 5 Zoll |
| • Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI) | • Einparkhilfe elektronisch |
| • Einparkhilfe elektronisch | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















31.10.12	9101	ASS000048	2	01	100 / 3500	190
M1	AC		4627			1891
YV1DZ31A1D2408654	8		1713			1834
VOLVO				75		-
D			139	2505		2505
DZ31			1260	1310		-
DZ31A1			1260	1310		-
-			74	2625		70
XC60			1600	750	5	-
VOLVO (S)			235/65 R17 101H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/65 R17 101H			
Kombilimousine						
715/2007*459/2012J					5/-	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e9*2001/116*0068*13			
Diesel			13.07.12	K	ED029385	
0002	35J0	1984				
Stufe PM 5 ab Tag der Erstzulassung*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)