



Mercedes-Benz 310/311/313/314/316 CDI

EZ 01/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 278.135km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 310/311/313/314/316 CDI [DE - HKa4 316 CDI EU5, (Facelift) 2013 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDB9066331P231107	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 278.135km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 212g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	1245
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Leistungsverlust zeitweise, Turboladerschlauch vorne rechts (Marderanbiss, noch dicht); Halterung Partikelfilter gebrochen;;
Lenkung	Andere: Manschette Lenkgetriebe vorne rechts (2 Löcher sichtbar); ;

Sonstige technische Mängel

Abgasgeruch im Innenraum; Zentralverriegelung zeitweise ohne Funktion; Rost; Scheinwerfer Halterung vorne links geklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Stoßdämpfer vorne und hinten ausgeschlagen (Spiel); Domlager hinten; Steckwelle undicht hinten links;;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: chromgelb 86
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach
- Handschuhfach abschließbar
- Kindersicherung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Raucher-Paket
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne

- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung


- Airbag Beifahrerseite
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Holzfussboden im Laderaum
- Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum
- Radiovorbereitung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, schmal
- Stabilisator vorn verstärkt
- Trittstufe Hecktür
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Wärmeisolierung Lade-/Fahrgastraum
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Außentemperaturanzeige
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Generator 250 A
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger hinten
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Stabilisator hinten verstärkt
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser
- Wärmeisolierung Fahrerraum
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Zweiwege Lautsprecher vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)




Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)