



Toyota Proace L2 Kasten Meister

EZ 02/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 97.010km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L2 Kasten Meister [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6d, L2 Meister Start/Stopp, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN YARVFEHTMGZ261839	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.010km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 144 PS (106 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

(1 mm)
Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts

(1 mm)
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links

(3 mm)
vehicle.damage-
label.porous,
Ohne Luft

Hinten rechts

(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	75
Motorhaube	65	Heckklappe	95
Dach	95		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gänge nicht einlegbar;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Bremsassistent
- Comfort-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)

- | | |
|---|---|
| • Harnstofftank (AdBlue) | • Heckflügeltüren ohne Verglasung |
| • Innenspiegel abblendbar | • Karosserie/Aufbau: Kasten |
| • Klimaanlage | • Komfortsitze |
| • Laderaumtrennwand | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 106 kW D-4D KAT | • Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS) |
| • Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE | • Radstand 3275 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung | • Seitenschutzleisten schwarz |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 3-Sitzer |
| • Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto) | • Stop-Start-Anlage (Anlasser) |
| • Stop-Start-Anlage (Generator) | • Stoßfänger mit Chromeinlage |
| • Tagfahrlicht | • Toyota Smart Cargo |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













07.02.2024	5013	APP00269.1	2	1	106/3750	170
N1	BB		5309	1920		
YARVFEHTMGZ261839	3		1940	1767		
TOYOTA			100			
V			207	3100	3100	
F			1500	1800		
EHTM-B2E21E(1Y)			1500	1800		
PROACE			81	2813	70	
TOYOTA EUROPE (B)			2500	750	3	
Fz.z. Gü.bef. b. 3.5.1			215/65 R16C 106T			
Van			215/65 R16C 106T			
715/2007*2018/1832AR						
EURO6 WLTP:AR:PI/C1 N1 III, N2			62*200746*0538*22			
Diesel			25.04.2023			
0002	36AR	1997				
Datum zur Emissionsklasse: 07.02.2024*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ohne Luft)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)