



Opel Antara Style 4x4

EZ 12/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 133.426km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Style 4x4 [AT - SUV5 2.2 CDTI EU5, Style 4x4, (Facelift) 2010 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LLH6EH5BB096205	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.426km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	39 
Motorhaube	250 	Heckklappe	210 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Leseleuchten vorn (2) | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,2 Ltr. - 120 kW CDTI KAT (A 22 DM / LNQ) | • Nebelscheinwerfer |
| • Niveauregulierung automatisch | • Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh |
| • Parkpilotsystem | • Radstand 2707 mm |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn links | • Sitzheizung vorn rechts |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











44. Kennzeichen		45. Zulassung	
46. Hersteller		47. Baujahr	
48. Motor		49. Leistung	
50. Hubraum		51. Drehmoment	
52. Verbrauch		53. Emissionen	
54. CO2		55. Abgas	
56. Abgas		57. Abgas	
58. Abgas		59. Abgas	
60. Abgas		61. Abgas	
62. Abgas		63. Abgas	
64. Abgas		65. Abgas	
66. Abgas		67. Abgas	
68. Abgas		69. Abgas	
70. Abgas		71. Abgas	
72. Abgas		73. Abgas	
74. Abgas		75. Abgas	
76. Abgas		77. Abgas	
78. Abgas		79. Abgas	
80. Abgas		81. Abgas	
82. Abgas		83. Abgas	
84. Abgas		85. Abgas	
86. Abgas		87. Abgas	
88. Abgas		89. Abgas	
90. Abgas		91. Abgas	
92. Abgas		93. Abgas	
94. Abgas		95. Abgas	
96. Abgas		97. Abgas	
98. Abgas		99. Abgas	
100. Abgas		101. Abgas	

Abgemeldet am
28. Juli 2026

44. Kennzeichen		45. Zulassung	
46. Hersteller		47. Baujahr	
48. Motor		49. Leistung	
50. Hubraum		51. Drehmoment	
52. Verbrauch		53. Emissionen	
54. CO2		55. Abgas	
56. Abgas		57. Abgas	
58. Abgas		59. Abgas	
60. Abgas		61. Abgas	
62. Abgas		63. Abgas	
64. Abgas		65. Abgas	
66. Abgas		67. Abgas	
68. Abgas		69. Abgas	
70. Abgas		71. Abgas	
72. Abgas		73. Abgas	
74. Abgas		75. Abgas	
76. Abgas		77. Abgas	
78. Abgas		79. Abgas	
80. Abgas		81. Abgas	
82. Abgas		83. Abgas	
84. Abgas		85. Abgas	
86. Abgas		87. Abgas	
88. Abgas		89. Abgas	
90. Abgas		91. Abgas	
92. Abgas		93. Abgas	
94. Abgas		95. Abgas	
96. Abgas		97. Abgas	
98. Abgas		99. Abgas	
100. Abgas		101. Abgas	

Abgemeldet am
28. Juli 2026



44. Kennzeichen		45. Zulassung	
46. Hersteller		47. Baujahr	
48. Motor		49. Leistung	
50. Hubraum		51. Drehmoment	
52. Verbrauch		53. Emissionen	
54. CO2		55. Abgas	
56. Abgas		57. Abgas	
58. Abgas		59. Abgas	
60. Abgas		61. Abgas	
62. Abgas		63. Abgas	
64. Abgas		65. Abgas	
66. Abgas		67. Abgas	
68. Abgas		69. Abgas	
70. Abgas		71. Abgas	
72. Abgas		73. Abgas	
74. Abgas		75. Abgas	
76. Abgas		77. Abgas	
78. Abgas		79. Abgas	
80. Abgas		81. Abgas	
82. Abgas		83. Abgas	
84. Abgas		85. Abgas	
86. Abgas		87. Abgas	
88. Abgas		89. Abgas	
90. Abgas		91. Abgas	
92. Abgas		93. Abgas	
94. Abgas		95. Abgas	
96. Abgas		97. Abgas	
98. Abgas		99. Abgas	
100. Abgas		101. Abgas	

Abgemeldet am
28. Juli 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)