



Volkswagen Transporter Trendline lang FWD

EZ 12/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 29.081km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Trendline lang FWD [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Caravelle Trendline lang, 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZMH041739	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 29.081km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 15.278km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Generator verstärkt
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Kühlergrill mit Chromleisten

• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth	• Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
• Nichtraucher-Paket	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radkappen	• Radstand 3400 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
• Tagfahrlicht	• Verzurrösen Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket Licht + Sicht	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Funkschlüssel (4) klappbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Reserverad in Fahrbereifung	• Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











5.12.2020	0803	CKA033594	2	1	81/3200	184
M1	AF		3304 - 5406		1904 -	
W2Z2Z7HZMR041739		4	1970 - 1990		1874 -	
VOLKSWAGEN, VW			100			
HC			203	3080	3080	
GCHC308X0			1810	1800	-	
LNFM5FM52Z01116NVR24BF2B9TA			1810	1800	-	
			71	2375	70	
KOMBI			2200	750	9	
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R16C 105/104T			
Hz.z.Pers.bef.b: 8 Spl.			215/65 R16C 105/104T			
Mehrzweckfahrzeug						
7/15/2007*2018/1832DG			WEISS		0	
EURO6,VLT.P.DG P/CI, M, N11			e1*2001/116*0220*61			
Diesel			29.06.2020	K	FX398343	
000Z	36DG	1988				
F.1/F.2: 100 U. 7/28.2*75 B ANHANGEBETRIEB*0.1:2500 BIS 3%						
STEIG. TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION. 4000KG *BIS 8% S						
TEIG. 5200*BEI VIERKEITIG MONTIERTER ACHK. ESP 1.5 SPEZ. FAHRDYN						
STABIL. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KMH. GEM. 1. AEND. VO Z. 9 AUS						
N. VO Z. STVO *HOHE BIS 2280 *VW/AHK LT. EGTG*						

[illegible]

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO zu einer durch eine Werkstätte - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-5-30-0021-63 durchgeführt am 02.12.2025
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Eike Beyer

Messwerte:

Achse	Funktionswerte		Gerätewerte						Anzahl (%)
	Links	Rechts	Links	Rechts	1 kg	2 kg	1 kg	2 kg	
1	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
2	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5

Werte festsetzen der Funktionswerte wurde die Stützweite ermittelt.
Abweichung FGA 10, 15
Berechnung (EUR):

Vergütung für Vorführung (Geräteführung (Werkstattkosten))
Leistungsleistungsgeld (Kb 100)
Maß 100k

Gesamtbetrag Brutto:
Gesamt Betrag enthält das Entgelt für die Berechnung von Prüfgebühren gemäß StVZO in Höhe von 1.000 EUR zzgl. 10%
— Dieser Betrag kann im Sinne des Par. 14 StVZO zum Vorabentgelt verrechnet werden.

AM 002
1.000
1.100
1.000

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Brandloch)